

## South Cravens Road Bridge Condition



**Photo 1:** Large crack in middle of intermediate bridge support indicating movement  
**Foto 1:** Grieta grande en medio del soporte del puente intermedio que indica movimiento



**Photo 2:** Close up of large crack in middle of intermediate bridge support indicating movement or erosion of foundation

**Foto 2:** Primer plano de una grieta grande en medio soporte de puente intermedio que indica movimiento o erosión de los cimientos

## South Cravens Road Bridge Condition



**Photo 3:** Westside of intermediate support has sunk several inches and not supporting the roadway above

**Foto 3:** El lado oeste del soporte intermedio se ha hundido varias pulgadas y no soporta la carretera de arriba



**Photo 4:** Close up of intermediate support settlement

**Foto 4:** Primer plano del acuerdo de manutención intermedia



## South Cravens Road Bridge Condition



**Photo 5:** Hole in culvert floor allowing water to erode below

**Foto 5:** Agujero en el piso de la alcantarilla que permite que el agua se erosione debajo